

LADRILLERA
NAZARENO

SECCIÓN DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE
BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

(GENERADOR): Minera Panamá
DATOS GENERALES: Proyecto Cobre Panamá

AREA DE RECOLECCION:	<u>Taller Botijos</u>		
FECHA DE RECOLECCION:	<u>30/5/19</u>		
HORA:	MULA N°:	<u>383429</u>	CISTERNA N°:
CONDUCTOR:	<u>Dionel Rodriguez</u>		
DESTINO: FABRICA LADRILLERA, NAZARENO, LA ARENA, VIA PESÉ, CHITRÉ, HERRERA, PANAMÁ			

DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITES USADO	<u>1,205 GL.</u>	<u>galones</u>

Keny Paj
FIRMA RESPONSABLE POR MINERA

FIRMA RESPONSABLE POR LN.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO	
LADRILLERA NAZARENO, S. A.	
RUC: 1144642-1-570367 DV 31 Tel (507) 974 4554	
1. Certificados de Tratamiento de Desechos No.	LADRILLERA NAZARENO, S. A.
2. Fecha:	30/05/2019
DATOS DEL CLIENTE GENERADOR	
3. Cliente	POBRE PANAMA
4. Tipo de Producto:	Desechos Líquidos (Aceite Contaminado)
5. Dirección del Generador	MINERA PANAMA
6. Personal de Contacto o Responsable	
7. Teléfonos y Fax.	
8. E-mail	
Datos de la Instalación	
9. Instalación de Tratamiento:	
10. Autorización de la Instalación o Registro	1 2 3
11. Ubicación Física de la Planta	LA ARENA, VIA PESE.
12. Encargado de Planta	
13. Encargado de la Operación de Triturador:	GREGORIO SANTANA
14. Transportista	DIONEL RODRIGUEZ
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto:	ACEITE USADO
16. Cantidad de Desechos Tratados	1,285 GALONES
17. Fecha de Entrada a la Planta	30/05/2019
18. Fecha de Tratamiento	31/05/2019
19. Tipo de Transporte	SISTERNA
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No Aplica
21. Características Físicas	
22. Ubicación del Desecho	LADRILLERA NAZARENO
23. Operaciones de Eliminación	HORNO TUNEL
24. Informe de Destrucción o Tratamiento	
CERTIFICAMOS QUE SE CONSUMIO EL ACEITE ARRIBA DESCRITO EN NUESTRO HORNO TUNEL A SATISFACCION.	
Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.	
24. Nombre	GREGORIO SANTANA
25. fecha:	31/05/2019
26. Firma y Sello de Destrucción	<i>Gregorio Santana</i>

LADRILLERA
CENTRO
NAZARENO

SECCIÓN DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°.6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE
BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

(GENERADOR): Minera Panamá

DATOS GENERALES: Proyecto Cobre Panamá

AREA DE RECOLECCION: Taller Ultraclass

FECHA DE RECOLECCIÓN: 30/5/19

HORA: _____

MULA N°: 383429

CISTERNA N°: _____

CONDUCTOR: Diego Rodriguez

DESTINO: FABRICA LADRILLERA
NAZARENO, LA ARENA, VIA PESÉ,
CHITRÉ, HERRERA, PANAMÁ

DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITES USADO	<u>1,200 GL.</u>	<u>Galones</u>

Key Ruiz
FIRMA RESPONSABLE POR MINERA

FIRMA RESPONSABLE POR LN.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO	
LADRILLERA NAZARENO, S. A. RUC: 1144642-1-570367 DV 31 Tel (507) 974-4554	
1. Certificados de Tratamiento de Desechos No.	
LADRILLERA NAZARENO, S. A.	
2. Fecha:	30/05/2019
DATOS DEL CLIENTE GENERADOR	
3. Tipo de Producto:	ULTRA GLASS
4. Tipo de Producto:	COBRE PANAMA
5. Dirección del Generador	Desechos Líquidos (Aceite Contaminado)
6. Personal de Contacto o Responsable	MINERA PANAMA
7. Teléfonos y Fax.	
8. E-mail	
Datos de la Instalación	
9. Instalación de Tratamiento:	
10. Autorización de la Instalación o Registro	1
	2
	3
11. Ubicación Física de la Planta	LA ARENA, VIA PESE.
12. Encargado de Planta	
13. Encargado de la Operación de Trituración:	GREGORIO SANTANA
14. Transportista	DIONEL RODRIGUEZ
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto:	ACEITE USADO
16. Cantidad de Desechos Tratados	1,200 GALONES
17. Fecha de Entrada a la Planta	30/05/2019
18. Fecha de Tratamiento	31/05/2019
19. Tipo de Transporte	SISTERNA
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No Aplica
21. Características Físicas	
22. Ubicación del Desecho	LADRILLERA NAZARENO.
23. Operaciones de Eliminación	HORNO TUNEL
24. Informe de Destrucción o Tratamiento	
CERTIFICAMOS QUE SE CONSUMIO EL ACEITE ARRIBA DESCRITO EN NUESTRO HORNO TUNEL A SATISFACCION	
Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.	
24. Nombre	GREGORIO SANTANA
25. fecha:	31/05/2019
26. Firma y Sello de Destrucción	

LADRILLERA
FABRIL
NAZARENO

SECCIÓN DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°.6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE
BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

(GENERADOR): Minera Panamá

DATOS GENERALES: Proyecto Cobre Panamá

AREA DE RECOLECCION: Taller Concretajes

FECHA DE RECOLECCIÓN: 30/5/9

HORA: _____

MULA N°: 383429

CISTERNA N°: _____

CONDUCTOR: Diego Rodríguez DESTINO: FABRICA LADRILLERA
NAZARENO, LA ARENA, VIA PESÉ,
CHITRÉ, HERRERA, PANAMÁ


DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITES USADO	<u>310 GL</u>	<u>galones</u>

Kay Ruiz

FIRMA RESPONSABLE POR MINERA

FIRMA RESPONSABLE POR LN.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO	
LADRILLERA NAZARENO, S. A.	
RUC: 1144642-1-570367 DV 31 Tel (507) 974-4554	
1. Certificados de Tratamiento de Desechos No.	LADRILLERA NAZARENO, S. A.
2. Fecha:	07/05/2019
DATOS DEL CLIENTE GENERADOR	
3. Cliente DE GENERADORES	Proyecto: COBRE PANAMA
4. Tipo de Producto:	Desechos Líquidos (Aceite Contaminado)
5. Dirección del Generador	MINBERA PANAMA
6. Personal de Contacto o Responsable	
7. Teléfonos y Fax.	
8. E-mail	
DATOS de la Instalación	
9. Instalación de Tratamiento:	
10. Autorización de la Instalación o Registro	1
	2
	3
11. Ubicación Física de la Planta	LA ARENA, VIA PESE.
12. Encargado de Planta	
13. Encargado de la Operación de Trituración:	GREGORIO SANTANA
14. Transportista	MINBERA PANAMA
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto:	LA ARENA, VIA PESE.
16. Cantidad de Desechos Tratados	510 GALONES
17. Fecha de Entrada a la Planta	30/05/2019
18. Fecha de Tratamiento	31/05/2019
19. Tipo de Transporte	SISTERNA
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No Aplica
21. Características Físicas	
22. Ubicación del Desecho	LADRILLERA NAZARENO
23. Operaciones de Eliminación	HORNO TUNEL
24. Informe de Destrucción o Tratamiento	
CERTIFICAMOS QUE SE CONSUMIO EL ACEITE ARRIBA DESCRITO EN NUESTRO HORNO TUNEL A SATISFACCION	
Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.	
24. Nombre	GREGORIO SANTANA
25. fecha:	31/05/2019
26. Firma y Sello de Destrucción	

LADRILLERA
IN
NAZARENO

SECCIÓN DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°.6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE
BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

(GENERADOR): Minera Panamá
DATOS GENERALES: Proyecto Cobre Panamá

AREA DE RECOLECCION:	<u>Taller TME</u>		
FECHA DE RECOLECCIÓN:	<u>30/5/19</u>		
HORA:	MULA N°:	CISTERNA N°:	
	<u>383429</u>		
CONDUCTOR:	<u>Diego Rodriguez</u>		
	DESTINO: FABRICA LADRILLERA NAZARENO, LA ARENA, VIA PESÉ, CHITRÉ, HERRERA, PANAMÁ		

DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITES USADO	<u>1,300 GL</u>	<u>Galones</u>

Key Day
FIRMA RESPONSABLE POR MINERA

FIRMA RESPONSABLE POR LN.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO	
LADRILLERA NAZARENO, S. A. RUC: 1144642-1-570367 DV 31 Tel (507) 974-4554	
1. Certificados de Tratamiento de Desechos No.	LADRILLERA NAZARENO, S. A.
2. Fecha:	30/05/2019
DATOS DEL CLIENTE GENERADOR	
3. Nombre	PALLER T. M. F.
4. Tipo de Producto:	Proyecto: COBRE PANAMA
5. Dirección del Generador	Desechos Líquidos (Aceite Contaminado)
6. Personal de Contacto o Responsable	MINERA PANAMA
7. Teléfonos y Fax.	
8. E-mail	
DATOS DE LA INSTALACIÓN	
9. Instalación de Tratamiento:	
10. Autorización de la Instalación o Registro	1 2 3
11. Ubicación Física de la Planta	LA ARENA, VIA PESE.
12. Encargado de Planta	
13. Encargado de la Operación de Triturador:	GREGORIO SANTANA
14. Transportista	DIONEL RODRIGUEZ
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto:	ACEITE USADO
16. Cantidad de Desechos Tratados	1,300 GALONES
17. Fecha de Entrada a la Planta	30/05/2019
18. Fecha de Tratamiento	31/05/2019
19. Tipo de Transporte	SISTERNA
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No Aplica
21. Características Físicas	
22. Ubicación del Desecho	LADRILLERA NAZARENO
23. Operaciones de Eliminación	HORNO TUNEL
24. Informe de Destrucción o Tratamiento	
CERTIFICAMO QUE SE CONSUMIO EL ACEITE ARRIBA DESCRITO EN NUESTRO HORNO TUNEL A SATISFACCION	
Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.	
24. Nombre	GREGORIO SANTANA
25. fecha:	31/05/2019
26. Firma y Sello de Destrucción	

LADRILLERA
NAZARENO

SECCIÓN DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°.6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE
BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

(GENERADOR): Minera Panamá

DATOS GENERALES: Proyecto Cobre Panamá

AREA DE RECOLECCION

FECHA DE RECOLECCIÓN: 30/5/19

HORA: _____

MULA N°: 383429

CISTERNA N°: _____

CONDUCTOR: Diego Rodriguez

DESTINO: FABRICA LADRILLERA
NAZARENO, LA ARENA, VIA PESÉ,
CHITRÉ, HERRERA, PANAMÁ

DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITES USADO	<u>330 GL.</u>	<u>galones</u>

Kuy Ruiz
FIRMA RESPONSABLE POR MINERA

FIRMA RESPONSABLE POR LN.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO

LADRILLERA NAZARENO, S. A.

RUC: 1144642-1-570367 DV 31 Tel (507) 974-4554

1. Certificados de Tratamiento de Desechos No.	LADRILLERA NAZARENO, S. A.		
2. Fecha:	30/05/2019		
DATOS DEL CLIENTE GENERADOR			
3. Cliente	COMEDOR PUNTA RINCON	COBRE PANAMA	
4. Tipo de Producto:	Desechos Líquidos (Aceite Contaminado)		
5. Dirección del Generador	MINERA PANAMA		
6. Personal de Contacto o Responsable			
7. Teléfonos y Fax.			
8. E-mail			
Datos de la Instalación			
9. Instalación de Tratamiento:			
10. Autorización de la Instalación o Registro	1 2 3		
11. Ubicación Física de la Planta	LA ARENA, VIA PESE.		
12. Encargado de Planta			
13. Encargado de la Operación de Triturador:	GREGORIO SANTANA		
14. Transportista	DIONEL RODRIGUEZ		
Especificaciones y Características del Desecho			
15. Descripción del Producto:	ACEITE USADO		
16. Cantidad de Desechos Tratados	330 GALONES		
17. Fecha de Entrada a la Planta	30/05/2019		
18. Fecha de Tratamiento	31/05/2019		
19. Tipo de Transporte	SISTERNA		
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No Aplica		
21. Características Físicas			
22. Ubicación del Desecho	LADRILLERA NAZARENO		
23. Operaciones de Eliminación	HORNO TUNEL		
24. Informe de Destrucción o Tratamiento			
CERTIFICAMOS QUE SE CONSUMIO EL ACEITE ARRIBA DESCRITO EN NUESTRO HORNO TUNEL A SATISFACCION			
Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.			
24. Nombre	GREGORIO SANTANA		
25. fecha:	31/05/2019		
26. Firma y Sello de Destrucción			

LITOGRAFIA ARY, S.A. RUC: 19046-02-180641 D. V. 03 Impreso Septiembre 2018 Del 001 al 300

Nº 0105

LADRILLERA
IN
NAZARENO

SECCIÓN DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°.6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE
BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

(GENERADOR): Minera Panamá

DATOS GENERALES: Proyecto Cobre Panamá

AREA DE RECOLECCION	<u>Tallen Botija</u>		
FECHA DE RECOLECCIÓN:	<u>27/5/19</u>		
HORA:	MULA N°:	CISTERNA N°:	
	<u>383429</u>		
CONDUCTOR:	<u>Diego Rodriguez</u>		
DESTINO: FABRICA LADRILLERA NAZARENO, LA ARENA, VIA PESÉ, CHITRÉ, HERRERA, PANAMÁ			

DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITES USADO	<u>4340 CL</u>	<u>Galones</u>

Ky Ruiz

FIRMA RESPONSABLE POR MINERA

FIRMA RESPONSABLE POR LN.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO LADRILLERA NAZARENO, S. A. RUC: 1144642-1-570367 DV 31 Tel (507) 974-4554	
1. Certificados de Tratamiento de Desechos No.	LADRILLERA NAZARENO, S. A.
2. Fecha:	27/05/2019
DATOS DEL CLIENTE GENERADOR	
3. Cliente	TALLER BOTIJA
	Proyecto: COBRE PANAMA
4. Tipo de Producto:	Desechos Líquidos (Aceite Contaminado)
5. Dirección del Generador	MINERA PANAMA
6. Personal de Contacto o Responsable	
7. Teléfonos y Fax.	
8. E-mail	
Datos de la Instalación	
9. Instalación de Tratamiento:	
10. Autorización de la Instalación o Registro	1 2 3
11. Ubicación Física de la Planta	LA ARENA, VIA PESE.
12. Encargado de Planta	
13. Encargado de la Operación de Triturador:	GREGORIO SANTANA
14. Transportista	DIONEL RODRIGUEZ
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto:	ACEITE USADO
16. Cantidad de Desechos Tratados	4,340 GALONES
17. Fecha de Entrada a la Planta	27/05/2019
18. Fecha de Tratamiento	28/05/2019
19. Tipo de Transporte	SISTERNA
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No Aplica
21. Características Físicas	
22. Ubicación del Desecho	LADRILLERA NAZARENO
23. Operaciones de Eliminación	HORNO TUNEL
24. Informe de Destrucción o Tratamiento CERTIFICAMOS QUE SE CONSUMIO EL ACEITE ARRIBA DESCRITO EN NUESTRO HORNO TUNEL A SATISFACCION	
Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.	
24. Nombre	GREGORIO SANTANA
25. fecha:	<i>[Firma]</i>
26. Firma y Sello de Destrucción	

LADRILLERA
LA
NAZARENO

SECCIÓN DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°.6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE
BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

(GENERADOR): Minera Panamá

DATOS GENERALES: Proyecto Cobre Panamá

AREA DE RECOLECCION	<u>comedor 3000</u>	
FECHA DE RECOLECCIÓN:	<u>22/5/19</u>	
HCRA: _____	MULA N°: <u>383429</u>	CISTERNA N°: _____
CONDUCTOR: <u>Diego Rodríguez</u>	DESTINO: FABRICA LADRILLERA NAZARENO, LA ARENA, VIA PESÉ, CHITRÉ, HERRERA, PANAMÁ	

DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITES USADO	<u>285 GL.</u>	<u>galones</u>

Ruy Ruiz
FIRMA RESPONSABLE POR MINERA

FIRMA RESPONSABLE POR LN.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO	
LADRILLERA NAZARENO, S. A.	
RUC: 1144642-1-570367 DV 31 Tel (507) 974-4554	
1. Certificados de Tratamiento de Desechos No.	LADRILLERA NAZARENO, S. A.
2. Fecha:	22/05/2019
DATOS DEL CLIENTE GENERADOR	
3. GENERADOR	COBRE PANAMA
Proyecto: COBRE PANAMA	
4. Tipo de Producto:	Desechos Líquidos (Aceite Contaminado)
5. Dirección del Generador	MINERA PANAMA
6. Personal de Contacto o Responsable	
7. Teléfonos y Fax.	
8. E-mail	
Datos de la Instalación	
9. Instalación de Tratamiento:	
10. Autorización de la Instalación o Registro	1 2 3
11. Ubicación Física de la Planta	LA ARENA, VIA PESE.
12. Encargado de Planta	
13. Encargado de la Operación de Trituración:	GERGORIO SANTANA
14. Transportista	DIONEL RODRIGUEZ
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto:	ACEITE USADO
16. Cantidad de Desechos Tratados	285 GALONES
17. Fecha de Entrada a la Planta	22/05/2019
18. Fecha de Tratamiento	23/05/2019
19. Tipo de Transporte	SISTERNA
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No Aplica
21. Características Físicas	
22. Ubicación del Desecho	LADRILLERA NAZARENO
23. Operaciones de Eliminación	HORNO TUNEL
24. Informe de Destrucción o Tratamiento	
CERTIFICAMOS QUE SE CONSUMIO EL ACEITE ARRIBA DESCRITO EN NUESTRO HORNO TUNEL A SATISFACCION	
Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.	
24. Nombre	GERGORIO SANTANA
25. fecha:	22/05/2019
26. Firma y Sello de Destrucción	

LADRILLERA
CENTRO
NAZARENO

SECCIÓN DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°.6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE
BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

(GENERADOR): Minera Panama

DATOS GENERALES: Proyecto Cobre Panama

AREA DE RECOLECCION

Taller Botija

FECHA DE RECOLECCIÓN:

22/5/19

HORA:

MULA N°: 383429

CISTERNA N°:


CONDUCTOR:

Diego Rodriguez

DESTINO: FABRICA LADRILLERA
NAZARENO, LA ARENA, VIA PESÉ,
CHITRÉ, HERRERA, PANAMÁ

DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITES USADO	<u>2925 GL</u>	<u>galones</u>


FIRMA RESPONSABLE POR MINERA

FIRMA RESPONSABLE POR LN.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO	
LADRILLERA NAZARENO, S. A.	
RUC: 1144642-1-570367 DV 31 Tel (507) 974-4554	
1. Certificados de Tratamiento de Desechos No.	LADRILLERA NAZARENO, S. A.
2. Fecha:	22/05/2019
DATOS DEL CLIENTE GENERADOR	
3. Cliente	TALLER BOTIJA
	Proyecto: CCERE PANAMA
4. Tipo de Producto:	Desechos Líquidos (Aceite Contaminado)
5. Dirección del Generador	MINERA PANAMA
6. Personal de Contacto o Responsable	
7. Teléfonos y Fax	
8. E-mail	
Datos de la Instalación	
9. Instalación de Tratamiento:	
10. Autorización de la Instalación o Registro	1 2 3
11. Ubicación Física de la Planta	LA ARENA, VIA PESE.
12. Encargado de Planta	
13. Encargado de la Operación de Trituración:	GREGORIO SANTANA
14. Transportista	DIONEL RODRIGUEZ
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto:	ACEITE USADO
16. Cantidad de Desechos Tratados	2,925 GALONES.
17. Fecha de Entrada a la Planta	22/05/2019
18. Fecha de Tratamiento	23/05/2019
19. Tipo de Transporte	SISTERNA
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No Aplica
21. Características Físicas	
22. Ubicación del Desecho	LADRILLERA NAZARENO
23. Operaciones de Eliminación	HORNO TUNEL
24. Informe de Destrucción o Tratamiento	
CERTIFICAMOS QUE SE CONSUMIO EL ACEITE ARRIBA DESCRITO EN NUESTRO HORNO TUNEL A SATISFACCION	
Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.	
24. Nombre	GREGORIO SANTANA
25. fecha:	23/05/2019
26. Firma y Sello de Destrucción	<i>Gregorio Santana</i>

LADRILLERA
F.N.
NAZARENO

SECCIÓN DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°.6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE
BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

(GENERADOR): Minera Panamá

DATOS GENERALES: Proyecto Mina Panamá

AREA DE RECOLECCION

Taller Ultraclass

FECHA DE RECOLECCIÓN:

22/5/19

HORA:

MULA N°: 383429

CISTERNA N°:

CONDUCTOR:

Dionel Rodríguez

DESTINO: FABRICA LADRILLERA
NAZARENO, LA ARENA, VIA PESÉ,
CHITRÉ, HERRERA, PANAMÁ

DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITES USADO	<u>11,700 GL</u>	<u>Galones</u>

Key Ring

FIRMA RESPONSABLE POR MINERA

FIRMA RESPONSABLE POR LN.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO

LADRILLERA NAZARENO, S. A.
RUC: 1144642-1-570367 DV 31 Tel (507) 974-4554

1. Certificados de Tratamiento de Desechos No.	
LADRILLERA NAZARENO, S. A.	
2. Fecha:	22/05/2019
DATOS DEL CLIENTE GENERADOR	
3. Cliente	TALLER ULTRA GLASS Proyecto: COBRE PANAMA
4. Tipo de Producto:	Desechos Líquidos (Aceite Contaminado)
5. Dirección del Generador	MINERA PANAMA
6. Personal de Contacto o Responsable	
7. Teléfonos y Fax.	
8. E-mail	
Datos de la instalación	
9. Instalación de Tratamiento:	
10. Autorización de la Instalación o Registro	1 2 3
11. Ubicación Física de la Planta	LA ARENA, VIA PESE.
12. Encargado de Planta	
13. Encargado de la Operación de Tratamiento:	GREGORIO SANTANA DIONEL RODRIGUEZ
14. Transportista	
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto:	ACEITE USADO
16. Cantidad de Desechos Tratados	1,700 GALONES
17. Fecha de Entrada a la Planta	22/05/2019
18. Fecha de Tratamiento	23/05/2019
19. Tipo de Transporte	SISTERNA
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No Aplica
21. Características Físicas	
22. Ubicación del Desecho	LADRILLERA NAZARENO
23. Operaciones de Eliminación	HORNO TUNEL
24. Informe de Destrucción o Tratamiento	

CERTIFICAMOS QUE SE CONSUMIO EL ACEITE ARRIBA DESCRITO EN NUESTRO HORNO TUNEL A SATISFACCION

Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.

24. Nombre GREGORIO SANTANA

25. fecha: 23/05/2019

26. Firma y Sello de Destrucción

LADRILLERA
LN
NAZARENO

SECCIÓN DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE
BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

(GENERADOR): Minera Panamá

DATOS GENERALES: Proyecto Cobre Panamá

AREA DE RECOLECCION: Taller Liviano area 22

FECHA DE RECOLECCIÓN: 20/5/19

HORA: _____ MULA N°: 383429 CISTERNA N°: _____

CONDUCTOR: Diego Rodriguez DESTINO: FABRICA LADRILLERA,
NAZARENO, LA ARENA, VIA PESÉ,
CHITRÉ, HERRERA, PANAMÁ

DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITES USADO	<u>1,210</u>	<u>GL</u>
		<u>galones</u>

Kery Rincón
FIRMA RESPONSABLE POR MINERA

FIRMA RESPONSABLE POR LN.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO

LADRILLERA NAZARENO, S. A.

RUC: 1146642-1-570367 DV 31 Tel (507) 974-4534

1. Certificados de Tratamiento de Desechos No.	
LADRILLERA NAZARENO, S. A.	
2. Fecha:	20/05/2019
DATOS DEL CLIENTE GENERADOR	
3. Cliente:	TALLER LIVIAHO
Proyecto:	COBRE PANAMA
4. Tipo de Producto:	Desechos Líquidos (Aceite Contaminado)
5. Dirección del Generador	MINERA PANAMA
6. Personal de Contacto o Responsable	
7. Teléfonos y Fax.	
8. E-mail	
Datos de la Instalación	
9. Instalación de Tratamiento:	
10. Autorización de la Instalación o Registro	1
	2
	3
11. Ubicación Física de la Planta	LA ARENA, VIA PESE.
12. Encargado de Planta	GREGORIO SANTANA
13. Encargado de la Operación de Trituración:	DIONEL RODRIGUEZ
14. Transportista	
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto:	ACEITE USADO
16. Cantidad de Desechos Tratados	1,210 GALONES
17. Fecha de Entrada a la Planta	20/05/2019
18. Fecha de Tratamiento	21/05/2019
19. Tipo de Transporte	SISTERNA
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No Aplica
21. Características Físicas	
22. Ubicación del Desecho	LADRILLERA NAZARENO
23. Operaciones de Eliminación	HORNO TUNEL
24. Informe de Destrucción o Tratamiento	
CERTIFICAMOS QUE SE CONSUMIO EL ACEITE ARRIBA DESCRITO EN NUESTRO HORNO TUNEL A SATISFACCION	
Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.	
24. Nombre	GREGORIO SANTANA
25. fecha:	<i>Gregorio Santana</i>
26. Firma y Sello de Destrucción	<i>E. P. 1901</i>

LADRILLERA
NAZARENO

SECCIÓN DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°.6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE
BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

(GENERADOR): Minera Panamá

DATOS GENERALES: Proyecto Cobre Panamá

AREA DE RECOLECCION

Comedor TMF

FECHA DE RECOLECCIÓN:

20/5/19

HORA:

MULA N°: 383429

CISTERNA N°:

CONDUCTOR:

Diego Rodríguez

DESTINO: FABRICA LADRILLERA
NAZARENO, LA ARENA, VIA PESÉ,
CHITRÉ, HERRERA, PANAMÁ

DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITES USADO	<u>350 GL.</u>	<u>galones</u>

King Ruiz
FIRMA RESPONSABLE POR MINERA

FIRMA RESPONSABLE POR LN.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO

LADRILLERA NAZARENO, S. A.

RUC: 1144642-1-570367 DV 31 Tel (507) 974-4554

1. Certificados de Tratamiento de Desechos No.	
LADRILLERA NAZARENO, S. A.	
2. Fecha: 20/05/2019	
DATOS DEL CLIENTE GENERADOR	
3. Cliente: COMEDOR T.M.F.	Proyecto: COBRE PANAMA
4. Tipo de Producto:	Desechos Líquidos (Aceite Contaminado)
5. Dirección del Generador	MINERA PANAMA
6. Personal de Contacto o Responsable	
7. Teléfonos y Fax.	
8. E-mail	
Datos de la Instalación	
9. Instalación de Tratamiento:	
10. Autorización de la Instalación o Registro	1
	2
	3
11. Ubicación Física de la Planta	LA ARENA, VIA PESE.
12. Encargado de Planta	
13. Encargado de la Operación de Tratamiento	GREGORIO SANTANA
14. Transportista	DIONEL SANTANA
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto:	ACEITE USADO
16. Cantidad de Desechos Tratados	350 GALONES
17. Fecha de Entrada a la Planta	20/05/2019
18. Fecha de Tratamiento	21/05/2019
19. Tipo de Transporte	SISTERNA
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No Aplica
21. Características Físicas	
22. Ubicación del Desecho	LADRILLERA NAZARENO
23. Operaciones de Eliminación	HORNO TUNEL
24. Informe de Destrucción o Tratamiento	
CERTIFICAMOS QUE SE CONSUMIO EL ACEITE ARRIBA DESCRITO EN NUESTRO HORNO TUNEL A SATISFACCION	
Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.	
24. Nombre	GREGORIO SANTANA
25. fecha:	21/05/2019
26. Firma y Sello de Destrucción	

LADRILLERA
HERRERA
NAZARENO

SECCIÓN DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE.
COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°.6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE
BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

(GENERADOR): Minera Panamá
DATOS GENERALES: Proyecto Cobre Panamá

AREA DE RECOLECCION: Tallen TMF
FECHA DE RECOLECCIÓN: 2015/19
HORA: _____ MULA N°: 383429 CISTERNA N°: _____
CONDUCTOR: Dionel Rodriguez DESTINO: FABRICA LADRILLERA
NAZARENO, LA ARENA, VIA PESÉ,
CHITRÉ, HERRERA, PANAMÁ

DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITES USADO	<u>2237 Gal.</u>	<u>Galones</u>

Kuy Ruiz
FIRMA RESPONSABLE POR MINERA

FIRMA RESPONSABLE POR LN.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO LADRILLERA NAZARENO, S. A. RUC: 114642-1-570367 DV 31 Tel (507) 974-4554	
1. Certificados de Tratamiento de Desechos No.	LADRILLERA NAZARENO, S. A.
2. Fecha:	20/05/2019
DATOS DEL CLIENTE GENERADOR 3. Cliente: T.M.F. Proyecto: COBRE PANAMA 4. Tipo de Producto: Desechos Líquidos (Aceite Contaminado) 5. Dirección del Generador: MINERA-PANAMA 6. Personal de Contacto o Responsable: 7. Teléfonos y Fax: 8. E-mail:	
Datos de la Instalación 9. Instalación de Tratamiento: 10. Autorización de la Instalación o Registro: 11. Ubicación Física de la Planta: LA ARENA, VIA PESE. 12. Encargado de Planta: GREGORIO SNATNA 13. Encargado de la Operación de Trituración: 14. Transportista: DIONEL RODRIGUEZ 15. Descripción del Producto: ACEITE USADO 16. Cantidad de Desechos Tratados: 2237 GALONES 17. Fecha de Entrada a la Planta: 20/05/2019 18. Fecha de Tratamiento: 21/05/2019 19. Tipo de Transporte: SISTERNA 20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas: No Aplica 21. Características Físicas: 22. Ubicación del Desecho: LADRILLERA NAZARENO 23. Operaciones de Eliminación: HORNO TUNEL 24. Informe de Destrucción o Tratamiento:	
CERTIFICAMOS QUE SE CONSUMIO EL ACEITE ARRIBA DESCRITO EN NUESTRO HORNO TUNEL A SATISFACCION	
Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.	
24. Nombre	GREGORIO SANTANA
25. fecha:	21/05/2019
26. Firma y Sello de Destrucción	6 50-1512

LADRILLERA
NAZARENO

SECCIÓN DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°.6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE
BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

(GENERADOR): Minera Panamá

DATOS GENERALES: Proyecto Cobre Panamá

AREA DE RECOLECCION: Comedor Punta Limón SK

FECHA DE RECOLECCIÓN: 20/5/19

HORA: _____

MULA N°: 383429

CISTERNA N°: _____

CONDUCTOR: Diego Rodríguez

DESTINO: FABRICA LADRILLERA
NAZARENO, LA ARENA, VIA PESÉ,
CHITRÉ, HERRERA, PANAMÁ

DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITES USADO	<u>220 GL.</u>	<u>Galones</u>

Key King
FIRMA RESPONSABLE POR MINERA

FIRMA RESPONSABLE POR LN.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO	
LADRILLERA NAZARENO, S. A. RUC: 1144642-1-570367 DV 31 Tel (507) 974-4554	
1. Certificados de Tratamiento de Desechos No.	LADRILLERA NAZARENO, S. A.
2. Fecha:	20/05/2019
DATOS DEL CLIENTE GENERADOR	
3. Cliente	Proyecto: COBRE PANAMA
4. Tipo de Producto:	Desechos Líquidos (Aceite Contaminado)
5. Dirección del Generador	MINERA PANAMA
6. Personal de Contacto o Responsable	
7. Teléfonos y Fax.	
8. E-mail	
Datos de la Instalación	
9. Instalación de Tratamiento:	
10. Autorización de la Instalación o Registro	1 2 3
11. Ubicación Física de la Planta	LA ARENA, VIA PESE.
12. Encargado de Planta	
13. Encargado de la Operación de Trituración	GREGORIO SANTANA
14. Transportista	DIONEL RODRIGUEZ
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto:	ACEITE USADO
16. Cantidad de Desechos Tratados	220 GALONES
17. Fecha de Entrada a la Planta	20/05/2019
18. Fecha de Tratamiento	21/05/2019
19. Tipo de Transporte	SISTERNA
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No Aplica
21. Características Físicas	
22. Ubicación del Desecho	LADRILLERA NAZARENO
23. Operaciones de Eliminación	HORNO TUNEL
24. Informe de Destrucción o Tratamiento	
CERTIFICAMOS QUE SE CONSUMIO EL ACEITE ARRIBA DESCRITO EN NUESTRO HORNO TUNEL A SATISFACCION	
Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.	
24. Nombre	GREGORIO SANTANA
25. fecha:	21/05/2019
26. Firma y Sello de Destrucción	

LADRILLERA
NAZARENO

SECCIÓN DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°.6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE
BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

(GENERADOR): Minera Panamá

DATOS GENERALES: Proyecto Cobre Panamá

AREA DE RECOLECCION	<u>Comedor GBP Dpto Lincos</u>	
FECHA DE RECOLECCIÓN:	<u>2015/19</u>	
HORA: _____	MULA N°: <u>383429</u>	CISTERNA N°: _____
CONDUCTOR: <u>Diego Rodriguez</u>	DESTINO: FABRICA LADRILLERA NAZARENO, LA ARENA, VIA PESÉ, CHITRÉ, HERRERA, PANAMÁ	

DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITES USADO	<u>295 CL.</u>	<u>Galones</u>

King Perry
FIRMA RESPONSABLE POR MINERA

FIRMA RESPONSABLE POR LN.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO	
LADRILLERA NAZARENO, S. A. RUC: 1144642-1-570367 DV 31 Tel (507) 974-4554	
1. Certificados de Tratamiento de Desechos No	
LADRILLERA NAZARENO, S. A.	
2. Fecha:	20/05/2019
DATOS DEL CLIENTE GENERADOR	
3. COMEDOR PUNTA RINCON	Provincia: COCOTE PANAMA
4. Tipo de Producto:	Desechos Líquidos (Aceite Contaminado)
5. Dirección del Generador	MINERA PANAMA
6. Personal de Contacto o Responsable	
7. Teléfonos y Fax.	
8. E-mail	
Datos de la Instalación	
9. Instalación de Tratamiento:	
10. Autorización de la Instalación o Registro	1 2 3
11. Ubicación Física de la Planta	LA ARENA, VIA PESE.
12. Encargado de Planta	
13. Encargado de la Operación de Trituración:	GREGORIO SANTANA
14. Transportista	DIONEL RODRIGUEZ
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto:	ACEITE USADO
16. Cantidad de Desechos Tratados	295 GAL
17. Fecha de Entrada a la Planta	20/05/2019
18. Fecha de Tratamiento	21/05/2019
19. Tipo de Transporte	SISTERNA
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No Aplica
21. Características Físicas	
22. Ubicación del Desecho	LADRILLERA NAZARENO
23. Operaciones de Eliminación	HORNO TUNEL
24. Informe de Destrucción o Tratamiento	
CERTIFICAMOS QUE SE CONSUMIO EL ACEITE ARRIBA DESCRITO EN NUESTRO HORNO TUNEL A SATISFACCION	
Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.	
24. Nombre	GREGORIO SANTANA
25. fecha:	26/05/2019
26. Firma y Sello de Destrucción	

LADRILLERA
NAZARENO

SECCIÓN DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°.6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE
BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

(GENERADOR): Minera Panamá

DATOS GENERALES: Proyecto Cobre Panamá

AREA DE RECOLECCION: Taller SoFis

FECHA DE RECOLECCIÓN: 14/5/19

HORA: _____

MULA N°: 383429

CISTERNA N°: _____

CONDUCTOR: Diego Rodriguez DESTINO: FABRICA LADRILLERA
NAZARENO, LA ARENA, VIA PESÉ,
CHITRÉ, HERRERA, PANAMÁ

DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITES USADO	<u>1,125 GL.</u>	<u>Galones</u>


Kuy Pis

FIRMA RESPONSABLE POR MINERA

FIRMA RESPONSABLE POR LN.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO **LADRILLERA NAZARENO, S. A.**

RUC: 1144642-1-570367 DV 31 Tel (507) 974-4554

1. Certificados de Tratamiento de Desechos No.		
LADRILLERA NAZARENO, S. A.		
2. Fecha:	14/05/2019	
DATOS DEL CLIENTE GENERADOR		
3. Cliente	TALLER BOTIJA	Proyecto: COBRE PANAMA
4. Tipo de Producto:		Desechos Líquidos (Aceite Contaminado)
5. Dirección del Generador		MINERA PANAMA
6. Personal de Contacto o Responsable		
7. Telefonos y Fax.		
8. E-mail		
Datos de la Instalación		
9. Instalación de Tratamiento:		
10. Autorización de la Instalación o Registro	1 2 3	
11. Ubicación Física de la Planta	LA ARENA, VIA PESE.	
12. Encargado de Planta		
13. Encargado de la Operación de Triturador:	GREGORIO SANTANA	
14. Transportista	DIONEL RODRIGUEZ	
Especificaciones y Características del Desecho		
15. Descripción del Producto:	ACEITE USADO	
16. Cantidad de Desechos Tratados	1,125 GALONES	
17. Fecha de Entrada a la Planta	14/05/2019	
18. Fecha de Tratamiento	15/05/2019	
19. Tipo de Transporte	SISTERNA	
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No Aplica	
21. Características Físicas		
22. Ubicación del Desecho	LADRILLERA NAZARENO	
23. Operaciones de Eliminación	HORNO TUNEL	
24. Informe de Destrucción o Tratamiento		
CERIFICAMOS QUE SE CONSUMIO EL ACEITE ARRIBA DESCRITO EN BUENSTRO HORNO TUNEL A SATISFACCION		
Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.		
24. Nombre	GREGORIO SANTANA	
25. fecha:	15/05/2019	
26. Firma y Sello de Destrucción		

LITOGRAFIA ANY, S. A. RUC. 19646-002-180641 D. V. 03 Impreso Septiembre 2018 Del 001 al 300

Nº 0095

LADRILLERA
NAZARENO

SECCIÓN DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE.
COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°.6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE
BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

(GENERADOR): Minera Panamá
DATOS GENERALES: Proyecto Cobre Panamá

AREA DE RECOLECCION: Tallen De Generadores
FECHA DE RECOLECCIÓN: 14/5/19
HORA: _____ MULA N°: 383429 CISTERNA N°: _____
CONDUCTOR: Diego Rodriguez DESTINO: FABRICA LADRILLERA
NAZARENO, LA ARENA, VIA PESÉ,
CHITRÉ, HERRERA, PANAMÁ

DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITES USADO	<u>500</u>	<u>galones</u>

Kenny Pérez
FIRMA RESPONSABLE POR MINERA

FIRMA RESPONSABLE POR LN.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO	
LADRILLERA NAZARENO, S. A. RUC: 1144642-1-570367 DV 31 Tel (507) 974-4554	
1. Certificados de Tratamiento de Desechos No.	
2. Fecha:	14/05/2019
DATOS DEL CLIENTE GENERADOR	
3. Cliente TALLER DE GENERADOR	Respecto: COBRE- PANAMA
4. Tipo de Producto:	Desechos líquidos (Aceite Contaminado)
5. Dirección del Generador	MINERA PANAMA
6. Personal de Contacto o Responsable	
7. Teléfonos y Fax.	
8. E-mail	
Datos de la Instalación	
9. Instalación de Tratamiento:	
10. Autorización de la Instalación o Registro	1 2 3
11. Ubicación Física de la Planta	LA ARENA, VIA PESE.
12. Encargado de Planta	
13. Encargado de la Operación de Trituración	GREGORIO SANTANA
14. Transportista	DIONEL RODRIGUEZ
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto:	ACEITE USADO
16. Cantidad de Desechos Tratados	500 GAL.
17. Fecha de Entrada a la Planta	14/05/2019
18. Fecha de Tratamiento	15/05/2019
19. Tipo de Transporte	SISTERNA
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No Aplica
21. Características Físicas	
22. Ubicación del Desecho	LADRILLERA NAZARENO
23. Operaciones de Eliminación	HORNO TUNEL
24. Informe de Destrucción o Tratamiento	
CERTIFICAMOS QUE SE CONSUMIO EL ACEITE ARRIBA DESCRITO EN NUESTRO HORNO TUNEL A SATISFACCION	
Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.	
24. Nombre	GREGORIO SANTANA
25. fecha:	15/05/2019
26. Firma y Sello de Destrucción	<i>Gregorio Santana</i>

LADRILLERA
F.N.
NAZARENO

SECCIÓN DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°.6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE
BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

(GENERADOR): Minera Panamá
DATOS GENERALES: Proyecto Mina Panamá

AREA DE RECOLECCION: Taller T.M.F.
FECHA DE RECOLECCIÓN: 14/5/19
HORA: _____ MULA N°: 383429 CISTERNA N°: _____
CONDUCTOR: Dionel Rodríguez DESTINO: FABRICA LADRILLERA,
NAZARENO, LA ARENA, VIA PESÉ,
CHITRÉ, HERRERA, PANAMÁ

DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITES USADO	<u>3,000 GL</u>	<u>galones</u>

Keny Rincón
FIRMA RESPONSABLE POR MINERA

FIRMA RESPONSABLE POR LN.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO	
LADRILLERA NAZARENO, S. A. RUC: 1144642-1-570367 DV 31 Tel (507) 974-4554	
1. Certificados de Tratamiento de Desechos No.	LADRILLERA NAZARENO, S. A.
2. Fecha:	14/05/2019
DATOS DEL CLIENTE GENERADOR	
3. Cliente	TALLER T.M.F.
	Proyecto: COBRE PANAMA
4. Tipo de Producto:	Desechos Líquidos (Aceite Contaminado)
5. Dirección del Generador	MINERA PANAMA
6. Personal de Contacto o Responsable	
7. Teléfonos y Fax.	
8. E-mail	
Datos de la Instalación	
9. Instalación de Tratamiento:	
10. Autorización de la Instalación o Registro	1 2 3
11. Ubicación Física de la Planta	LA ARENA, VIA PESE.
12. Encargado de Planta	
13. Encargado de la Operación de Triturador	GREGORIO SANTANA
14. Transportista	DIONEL RODRIGUEZ
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto:	ACEITE USADO
16. Cantidad de Desechos Tratados	3,000 GALONES
17. Fecha de Entrada a la Planta	14/05/2019
18. Fecha de Tratamiento	15/05/2019
19. Tipo de Transporte	SISTERNA
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No Aplica
21. Características Físicas	
22. Ubicación del Desecho	LADRILLERA NAZARENO
23. Operaciones de Eliminación	HORNO TUNEL
24. Informe de Destrucción o Tratamiento	
CERTIFICAMOS QUE SE CONSUMIO EL ACEITE ARRIBA DESCRITO EN NUESTRO HORNO TUNEL A SATISFACCION	
Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.	
24. Nombre	GREGORIO SANTANA
25. fecha:	15/05/2019
26. Firma y Sello de Destrucción	<i>Gregorio Santana</i>

LADRILLERA
NAZARENO

SECCIÓN DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°.6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE
BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

(GENERADOR): Minera Panamá

DATOS GENERALES: Proyecto Cobre Panamá

AREA DE RECOLECCION	<u>Taller Botija</u>		
FECHA DE RECOLECCIÓN:	<u>9/5/19</u>		
HORA:	MULA N°:	<u>383429</u>	CISTERNA N°:
CONDUCTOR:	<u>Dionel Rodriguez</u>		
DESTINO: FABRICA LADRILLERA NAZARENO, LA ARENA, VIA PESÉ, CHITRÉ, HERRERA, PANAMÁ			

DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITES USADO	<u>3920</u>	<u>galones</u>

Kuy Piny
FIRMA RESPONSABLE POR MINERA

FIRMA RESPONSABLE POR LN.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO	
LADRILLERA NAZARENO, S. A. RUC: 1144642-1-570367 DV 31 Tel (507) 974 4554	
1. Certificados de Tratamiento de Desechos No.	LADRILLERA NAZARENO, S. A.
2. Fecha:	09/05/2019
DATOS DEL CLIENTE GENERADOR	
3. Cliente	TALLER BOTIJA
	Proyecto: COBRE PANAMA
4. Tipo de Producto:	Desechos Líquidos (Aceite Contaminado)
5. Dirección del Generador:	MINERA PANAMA
6. Personal de Contacto o Responsable	
7. Teléfonos y Fax.	
8. E-mail	
DATOS de la Instalación	
9. Instalación de Tratamiento:	
10. Autorización de la Instalación o Registro	1 2 3
11. Ubicación Física de la Planta	LA ARENA, VIA PESE.
12. Encargado de Planta	
13. Encargado de la Operación de Triturador:	GREGORIO SANTANA
14. Transportista	DIONEL RODRIGUEZ
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto:	ACEITE USADO
16. Cantidad de Desechos Tratados	3,920 GAL? .
17. Fecha de Entrada a la Planta	09/05/2019
18. Fecha de Tratamiento	10/05/2019
19. Tipo de Transporte	SISTERNA
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No Aplica
21. Características Físicas	
22. Ubicación del Desecho	LADRILLERA NAZARENO
23. Operaciones de Eliminación	HPRNO TUNEL
24. Informe de Destrucción o Tratamiento	
CERTIFICAMOS QUE SE CONSUMIO EL ACEITE ARRIBA DESCRITO EN NUESTRO HORNO TUNEL A SATISFACCION	
Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.	
24. Nombre	GREGORIO SANTANA
25. fecha:	10/05/2019
26. Firma y Sello de Destrucción	<i>[Firma]</i>

LADRILLERA
IN
NAZARENO

SECCIÓN DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°.6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE
BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

(GENERADOR): Minera Panamá

DATOS GENERALES: Proyecto Cobre Panamá

AREA DE RECOLECCION: Cuena SK Punta Lirion

FECHA DE RECOLECCIÓN: 9/5/19

HORA: _____ MULA N°: 383429 CISTERNA N°: _____

CONDUCTOR: Dionel Rodriguez DESTINO: FABRICA LADRILLERA
NAZARENO, LA ARENA, VIA PESÉ,
CHITRÉ, HERRERA, PANAMÁ

DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITES USADO	<u>295 GL.</u>	<u>galones</u>

Kuy Ruz
FIRMA RESPONSABLE POR MINERA

FIRMA RESPONSABLE POR LN.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO

LADRILLERA NAZARENO, S. A.

RUC: 1144642-1-570367 DV 31 Tel (507) 974 4554

1. Certificados de Tratamiento de Desechos No.	
LADRILLERA NAZARENO, S. A.	
2. Fecha: 09/05/2019	
DATOS DEL CLIENTE GENERADOR	
3. Cliente	PUNTA RINCON
4. Tipo de Producto:	Proyecto COBRE PANAMA
5. Dirección del Generador	Desechos Líquidos (Aceite Contaminado)
6. Personal de Contacto o Responsable	MINERA PANAMA
7. Teléfonos y Fax:	
8. E-mail	
DATOS DE LA INSTALACIÓN	
9. Instalación de Tratamiento:	
10. Autorización de la Instalación o Registro	1
	2
	3
11. Ubicación Física de la Planta	LA ARENA, VIA PESE.
12. Encargado de Planta	
13. Encargado de la Operación de Triturador:	GREGORIO SANTANA
14. Transportista	DIONEL RODRIGUEZ
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto:	ACEITE USADO
16. Cantidad de Desechos Tratados	295 GALONES
17. Fecha de Entrada a la Planta	09/05/2019
18. Fecha de Tratamiento	10/05/2019
19. Tipo de Transporte	SISTERNA
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No Aplica
21. Características Físicas	
22. Ubicación del Desecho	LADRILLERA NAZARENO
23. Operaciones de Eliminación	HORNO TUNEL
24. Informe de Destrucción o Tratamiento	
CERTIFICAMOS QUE SE CONSUMIO EL ACEITE ARRIBA	
DESCRITO EN NUESTRO HORNO TUNEL A SATISFACCION	
Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.	
24. Nombre	GREGORIO SANTANA
25. fecha:	10/04/2019
26. Firma y Sello de Destrucción	<i>[Firma]</i>

LADRILLERA
LA
NAZARENO

SECCIÓN DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°.6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE
BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

(GENERADOR): Minera Panamá

DATOS GENERALES: Proyecto Cobre Panamá

AREA DE RECOLECCION: Cocina Campamento 3000

FECHA DE RECOLECCIÓN: 9/5/19

HORA: _____ MULA N°: 383429 CISTERNA N°: _____

CONDUCTOR: Diego Rodriguez DESTINO: FABRICA LADRILLERA
NAZARENO, LA ARENA, VIA PESÉ,
CHITRÉ, HERRERA, PANAMÁ

DESCRIPCIÓN GENERALES DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITES USADO	<u>235 GL.</u>	<u>Galones</u>

Kuyfz

FIRMA RESPONSABLE POR MINERA

FIRMA RESPONSABLE POR LN.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO

LADRILLERA NAZARENO, S. A.

RUC: 1144642-1-570367 DV 31 Tel (507) 974-4554

1. Certificados de Tratamiento de Desechos No
LADRILLERA NAZARENO, S. A.
2. Fecha: 09/05/2019

DATOS DEL CLIENTE GENERADOR

3. ~~ESTE~~ **COBRE** PANAMA Proyecto: COBRE PANAMA
4. Tipo de Producto: Desechos líquidos (Aceite Contaminado)
5. Dirección del Generador MINERA PANAMA
6. Personal de Contacto o Responsable
7. Teléfonos y Fax.
8. E-mail

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:
10. Autorización de la Instalación o Registro
11. Ubicación Física de la Planta LA ARENA, VIA PESE.

12. Encargado de Planta GREGORIO SANTANA
13. Encargado de la Operación de Tratamiento: DIONEL RODRIGUEZ
14. Transportista

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto: ACEITE USADO
16. Cantidad de Desechos Tratados: 235 GALONES
17. Fecha de Entrada a la Planta 09/05/2019
18. Fecha de Tratamiento 10/05/2019
19. Tipo de Transporte SISTERNA
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas No Aplica
21. Características Físicas
22. Ubicación del Desecho LADRILLERA NAZARENO
23. Operaciones de Eliminación HORNO TUNEL

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

CERTIFICAMOS QUE SE CONSUMIO EL ACEITE ARRIBA
DESCRITO EN NUESTRO HORNO TUNEL A SATISFACCION

Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente
y ha sido completado a satisfacción.

24. Nombre GREGORIO SANTANA
25. Fecha: 10/05/2019
26. Firma y Sello de Destrucción

Nº 0090